Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 57
Дата обследования «25» октября 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка»
Наименование объекта и организации
Мурманская область, город Полярный, улица Фисановича, дом 6
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследо-вания	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	**Территория, прилегающая к зданию**						
	- Вход (входы) на территорию	1.1. Отсутствует кнопка вызова	1.1. Организация встречи МГН при входе на территорию, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги	1.1.Установка кнопки вызова персонала, оборудование места для отдыха	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Путь (пути) движения на территории	1.2. Неровная поверхность, небольшой уклон, отсутствие тактильной, звуковой и зрительной информации	1.2. Организация встречи МГН при входе на территорию, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги		К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Лестница (наружная) - Пандус (наружный)	1.3. Отсутствие тактильной, звуковой и зрительной информации, отсутствие наружного пандуса неровное покрытие ступеней и крылечных площадок, поручней и	1.3. Организация встречи МГН при входе на лестницу, оказание персоналом помощи, сопровождение к месту оказания услуги		О-н О-в С-п С-ч Г-п	О-н О-в С-п С-ч Г-п	О-н О-в С-п С-ч Г-п

		иных направляющих			Г-ч У	Г-ч У	Г-ч У
	- Автостоянка и парковка	1.4. Отсутствует		1.4. Ходатайство об организации автостоянки			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2.	**Входы в здание**						
	- Лестница (наружная)	2.1. Отсутствие тактильной и звуковой информации и указателей, неровное покрытие, неровное покрытие ступеней и крылечных (входных) площадок	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Пандус (наружный)	2.2. Наружный пандус отсутствует, нет поручней и иных направляющих.	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Входная площадка (перед дверью)	2.3. Неровное покрытие крылечных (входных) площадок	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Дверь (входная)	2.4. Металлические входные двери и высокие пороги, отсутствует системная информация на входе	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги	2.4. Установка кнопки вызова на входных дверях, размещение системной информации на входе	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

	- Тамбур	2.5. Маленькие площади тамбуров, на полах уложена метлахская плитка (скользкое покрытие), отсутствует системная информация на входе	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
3.	**Пути движения внутри здания**						
	- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	3.1.Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации МГН, отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен, нет места для разворота инвалидных колясок, скользкое покрытие полов	3.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Лестница (внутри здания)	3.2. Узкие лестничные пролёты, отсутствуют подъёмники на этажи, отсутствуют поручни вдоль стен, отсутствует нескользящее покрытие	3.2. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Пандус (внутри здания)	3.3. Отсутствует					
	- Лифт пассажирский (или подъемник)	3.4. Отсутствует					
	- Дверь	3.5. Узкие дверные проёмы	3.5. Организация сопровождения и оказание помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.6. Отсутствуют поручни, пандусы	3.6. Организация сопровождения и оказание помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч	О-н О-в С-п С-ч	О-н О-в С-п С-ч

					Г-п Г-ч У	Г-п Г-ч У	Г-п Г-ч У
4.	**Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания **Жилые помещения Места приложения труда**	4.1. Кабинеты, которые возможно использовать для оказания услуги находятся на 2-м и 3-м этажах, отсутствует тактильная, визуальная и акустическая информация о размещении кабинетов для оказания услуги, технические средства и компьютерная техника со специальным программным обеспечением, адаптированным для МГН 4.2. нет 4.3. Нет 4.4. Нет 4.5. Нет	4.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом и специалистами.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
5.	**Санитарно-гигиенические помещения** - Туалетная комната	5.1.Отсутствуют туалетные комнаты, приспособленная для нужд инвалидов, и оборудованные в соответствии со Сводом правил	5.1. Организация сопровождения и оказание помощи персонала,		С-ч Г-п Г-ч У	С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч

	- Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.2. Нет 5.3. Нет					У
6.	**Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации**	6.1. Отсутствие визуальных, тактильных и акустических устройств и средств информации о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в т.ч. предупреждающих об экстремальных ситуациях detsadskazka.ucoz.ru	6.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом	6.1.Разместить информацию о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления) на сайте организации	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
7.	**Пути движения к объекту от остановки**	7.1.Отсутствует муниципальный пассажирский транспорт, адаптированный для перевозки МГН к объекту и месту получения услуги.	7.1. Разместить на сайте организации информацию о пути следования к объекту маршрутами пассажирского транспорта.	7.1. Ходатайствовать об организации перевозки МГН социальным такси	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

** - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
- на момент обследования	**ВНД**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	**ВНД**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	**ВНД**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	**ДУ**	**ДЧ-И**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДЧ**