

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	- отсутствует кнопка вызова с информацией об ОСИ;	Все	установить кнопку вызова с информацией на входе;	Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечение информационного сопровождения к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, - оборудовать места отдыха для МГН	техническое решение невозможно
1.3	Лестница (наружная)	есть		- не оборудовано поручнями	О	-оборудование лестницы поручнями	техническое решение невозможно
1.4	Пандус (наружный)	нет			К, О	-оборудование лестницы пандусами	техническое решение невозможно
1.5	Автостоянка и парковка	нет		- не выделены места для транспорта инвалидов	Все	- организовать стоянку с информационным обозначением	техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1	-техническое решение невозможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	- не оборудовано поручнями	Все	Оборудование лестниц поручнями	Техническое решение невозможно	
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	Оборудование лестниц пандусами	Техническое решение невозможно
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Отсутствует кнопка вызова персонала, порог на входе – 10 см;	Все		установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг
2.4	Дверь (входная)	есть		Тяжелая железная дверь с доводчиком.	К,О,С			Техническое решение невозможно
2.5	Тамбур	есть		маленькая площадь тамбура с плотно закрытыми дверями	К, О			Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствует системная информация на входе	Все		- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Техническое решение невозможно

Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»Сказка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть	нет				
2.1	Пандус (наружный)		нет		Все	-техническое решение невозможно - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Техническое решение невозможно
2.2	Входная площадка (перед дверью)		есть	- порог на входе –5 см; -маленькая площадка	Все		
2.3	Дверь (входная)		есть	Тяжелая входная дверь с доводчиком			
	Тамбур		есть	Маленькая площадь с плотно закрытыми дверями			
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствует системная информация на входе	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Вход в здание	ВНД-Х	2	Техническое решение невозможно

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	- технически не оборудован маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (пороги, ступеньки); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	-изготовить схемы с обозначением на них наиболее оптимальных путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни и пандусы вдоль стен на путях движения МГН;	Техническое решение невозможно
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		- отсутствие поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	К,О,С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестницеход)	Техническое решение невозможно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть		- отсутствуют информационные таблички (в т.ч. рельефные)	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со	Техническое решение невозможно

						стороны дверной ручки	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Отсутствуют пандусы, дополнительные поручни	Все		Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-Х		техническое решение невозможно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1 «Сказка»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами; - отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов	Все	- расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	Техническое решение невозможно
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-Х,		техническое решение невозможно
Зальная форма	ВНД-Х		техническое решение невозможно

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – Жилые помещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»
Наименование объекта, адрес**

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (палаты)	нет	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (палаты)	-	-	-	-

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
5.1	Туалетная комната	есть		- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины в каждом жилом блоке для нестационарных посетителей; - установить кнопку вызова персонала	Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-Х		техническое решение невозможно

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Сказка»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Отсутствие визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть			Все		
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-Х	-		техническое решение невозможно