

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка»**

*Наименование объекта и организации*

**Мурманская область, город Полярный, улица Лунина, дом 2**

*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию	1.1. Отсутствует кнопка вызова	1.1. Организация встречи МГН при входе на территорию, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги	1.1. Установка кнопки вызова персонала, оборудование места для отдыха	К	К	К
	- Вход (входы) на территорию				О-н	О-н	О-н
	- Путь (пути) движения на территории	1.2. Неровная поверхность, небольшой уклон, отсутствие тактильной, звуковой и зрительной информации	1.2. Организация встречи МГН при входе на территорию, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги		К	К	К
	- Лестница	1.3. Отсутствие тактильной, звуковой	1.3. Организация встречи		О-н	О-н	О-н

	(наружная) - Пандус (наружный)  - Автостоянка и парковка	и зрительной информации, отсутствие наружного пандуса неровное покрытие ступеней и крылечных площадок, поручней и иных направляющих  1.4. Отсутствует	МГН при входе на лестницу, оказание персоналом помощи, сопровождение к месту оказания услуги	1.4. Ходатайство об организации автостоянки	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2.	<b>Входы в здание</b>  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Входная площадка (перед дверью)	2.1. Отсутствие тактильной и звуковой информации и указателей, неровное покрытие, неровное покрытие ступеней и крылечных (входных) площадок  2.2. Наружный пандус отсутствует, нет поручней и иных направляющих.  2.3. Неровное покрытие крылечных (входных) площадок	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)  Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)  Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  О-н О-в С-п С-ч Г-п

	- Дверь (входная)	2.4. Металлические входные двери и высокие пороги, отсутствует системная информация на входе	(касается всех пунктов) Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги	2.4. Установка кнопки вызова на входных дверях, размещение системной информации на входе	Г-ч У О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	Г-ч У О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	Г-ч У О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Тамбур	2.5. Маленькие площади тамбуров, на полах уложена метлахская плитка (скользкое покрытие), отсутствует системная информация на входе	Организация встречи МГН при входе в здание, оказание персоналом помощи и сопровождение к месту оказания услуги (касается всех пунктов)		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
3.	<b>Пути движения внутри здания</b>						
	- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	3.1. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации МГН, отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен, нет места для разворота инвалидных колясок, скользкое покрытие полов	3.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Лестница (внутри здания)	3.2. Узкие лестничные пролёты, отсутствуют подъёмники на этажи, отсутствуют поручни вдоль стен, отсутствует нескользящее покрытие	3.2. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом.		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- Пандус (внутри здания)	3.3. Отсутствует					

	<p>- Лифт пассажирский (или подъемник)</p> <p>- Дверь</p> <p>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.4. Отсутствует</p> <p>3.5. Узкие дверные проёмы</p> <p>3.6. Отсутствуют поручни, пандусы</p>	<p>3.5. Организация сопровождения и оказание помощи персоналом.</p> <p>3.6. Организация сопровождения и оказание помощи персоналом.</p>		<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p> <p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p> <p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p> <p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>
4.	<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <p>- Кабинетная форма обслуживания</p> <p>- Зальная форма обслуживания</p> <p>- Прилавочная форма обслуживания</p>	<p>4.1. Кабинеты, которые возможно использовать для оказания услуги находятся на 2-м и 3-м этажах, отсутствует тактильная, визуальная и акустическая информация о размещении кабинетов для оказания услуги, технические средства и компьютерная техника со специальным программным обеспечением, адаптированным для МГН</p> <p>4.2. нет</p> <p>4.3. Нет</p>	<p>4.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом и специалистами.</p>		<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>

	<p>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</p> <p>- Кабина индивидуального обслуживания</p> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложения труда</b></p>	<p>4.4. Нет</p> <p>4.5. Нет</p>					
5.	<p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <p>- Туалетная комната</p> <p>- Душевая/ ванная комната</p> <p>- Бытовая комната (гардеробная)</p>	<p>5.1. Отсутствуют туалетные комнаты, приспособленная для нужд инвалидов, и оборудованные в соответствии со Сводом правил</p> <p>5.2. Нет</p> <p>5.3. Нет</p>	<p>5.1. Организация сопровождения и оказание помощи персонала,</p>		<p>С-ч</p> <p>Г-п</p> <p>Г-ч</p> <p>У</p>	<p>С-ч</p> <p>Г-п</p> <p>Г-ч</p> <p>У</p>	<p>О-н</p> <p>О-в</p> <p>С-п</p> <p>С-ч</p> <p>Г-п</p> <p>Г-ч</p> <p>У</p>

6.	<b>Система информации на объекте</b> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях  <b>Сайт организации</b>	6.1. Отсутствие визуальных, тактильных и акустических устройств и средств информации о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в т.ч. предупреждающих об экстремальных ситуациях  detsadskazka.ucoz.ru	6.1. Организация сопровождения и оказания помощи персоналом	6.1. Разместить информацию о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления) на сайте организации	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
7.	<b>Пути движения к объекту от остановки</b>	7.1. Отсутствует муниципальный пассажирский транспорт, адаптированный для перевозки МГН к объекту и месту получения услуги.	7.1. Разместить на сайте организации информацию о пути следования к объекту маршрутами пассажирского транспорта.	7.1. Ходатайствовать об организации перевозки МГН социальным такси	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ	ДЧ-И	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ